

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Zápis z místního šetření

Č. j.: KHSOC/64669/2021/OC/EPID

Sp. značka: KHSOC/23651/2021

Počet listů: ----

Příloha: seznam fotodokumentace

Přítomni:

Za KHS:

- Mgr. Kateřina Jančová, č.sl. průkazu: 0245
- Mgr. Pavla Palicová, č. sl. průkazu: 0256

Za zdravotnické zařízení – fakultní nemocnice Olomouc – oddělení Hemato-onkologické kliniky

- MUDr. Jarmila Kohoutová
- Bc. Lada Čiklová
- Mgr. Miluše Šimáková

K věci:

Dne 23. 4. 2021 zaslal poskytovatel zdravotních služeb Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892 (dále jen „žadatel“) žádost o schválení provozního řádu Neurochirurgické kliniky, č.j.: KHSOC/23651/2021/OC/EPID, na kterou KHS dne 21. 5. 2021 reagovala výzvou k doplnění odstranění nedostatků podání, č.j.: KHSOC/23651/2021/OC/EPID. Dne 22. 6. 2021 KHS obdržela od žadatele doplnění provozního řádu evidováno pod č.j.: KHSOC/34322/2021/OC/EPID, na které KHS reagovala dne 22. 7. 2021 další výzvou k odstranění nedostatků uvedených v provozním řádě, č.j.: HSOC/34322/2021/OC/EPID. Dne 3. 8. 2021 žadatel zaslal na KHS zaslal doplnění výzvy č.j.: KHSOC/39029/2021/OC/EPID na které KHS musela opět reagovat výzvou k doplnění nejasností uváděných v provozním řádě č.j.: KHSOC/39029/2021/OC/EPID. KHS dne 15.9. 2021 evidované pod č.j.: KHSOC/44741/2021/OC/EPID a dne 19. 8. 2021 evidované pod č.j.: KHSOC/41242/2021/OC/EPID obdržela doplnění výzvy ve kterých opět byly skutečnosti, které se v návaznosti na probíhající šetření KHS rozhodla řešit šetřením na místě. KHS dne 7. 10. 2021 zaslala žadateli „Oznámení o prodloužení správní lhůty“, č.j.: KHSOC/49227/2021/OC/EPID, ve kterém jej vyzvala k zajištění přítomnosti oprávněných osob určených žadatelem k šetření Neurochirurgické kliniky na den 13. 10. 2021 v 11:00 hod. V průběhu místního šetření byla pořízena fotodokumentace evidovaná pod č.j.: KHSOC/64654/2021/OC/EPID.

Dne 13. 10. 2021 bylo uskutečněno místní šetření ve věci žádosti o schválení příloh provozního řádu Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc umístěné v budově „M“. Budova M je dělená na dvě křídla, která jsou spolu propojená dostaveným krčkem. Místní šetření mělo vyjasnit provoz JIP a dvou operačních sálů a prováděné sterilizace.

Budova, kde je umístěn provoz Neurochirurgická klinika neprošla žádnou významnou rekonstrukcí využívaných prostor pro poskytování vysoce specializované intenzivní a perioperační péče. Nesplňuje současné standardy poskytované intenzivní a perioperační péče, současné prostory využívané pro JIP a

operační sály neumožňují nastavení hygienicko-protiepidemických podmínek vyplývajících z potřeb pro poskytovanou neurochirurgickou péči a současně legislativy.

JIP se nachází ve 3.NP. JIP netvoří samostatný uzavřený celek, nemá vytvořen personální a materiálový filtr, není zajištěn prostor pro překlad pacientů. Uváděné prostory v provozním řádu Neurochirurgické kliniky oddělení JIP neodpovídají skutečnému využívání místností. Do prostor JIP vstupují zaměstnanci poskytovatele v civilním oblečení a obuvi, knihovna slouží jako šatna pro personál. Přístroj pro analýzu je umístěn do chodbičky před sociální zařízení, chodby slouží pro ukládání zdravotnického materiálu, léčiv, infuzních roztoků, tyto chodby jsou na přímém slunečním světle a pro udržení chladového řetězce je do chodby umístěno nástěnné chladicí zařízení, v den kontroly bylo na teploměru 33 °C. Kuchyňka je využívána jako denní místnost pro zaměstnance, dohledové pracoviště/sesterna kapacitně neodpovídá potřebám sloužícího personálu. Čistící místnost sloužící k předsterilizační přípravě, mytí a dekontaminaci podloží mis tak i skladování zdravotnického materiálu. Úklidová místnost JIP je umístěna na společné chodbě, tedy mimo prostory JIP. Zdravotnický personál docházející na JIP pro péči o pacienty jako jedinou bariéru využívá jednorázový návštěvnický plášť, nepřezouvá se. Kmenový zdravotnický personál používá barevně odlišné prádlo, které vzhledem ke chybějícímu personálnímu filtru, umožnění opouštět v tomto prádle oddělení JIP a nenastaveným dalším bariérám na JIP má funkci jen barevného odlišení zaměstnanců JIP. S bariérovým režimem předcházení infekcím spojených s nemocničním prostředím nelze režim odlišného prádla spojit.

Neurochirurgická klinika má dva operační sály, kdy při každém operačním sále je zcela plně využívána předsterilizační příprava a sterilizace.

Operační sál II (dále jen „OPS II“) – umístěn ve 3.NP. Tento operační sál má dva vstupy, kdy ani jeden z nich není zajištěn proti neoprávněnému vstupu a k vytvoření samostatného uzavřeného celku k zajištění aseptického prostředí operačních sálů. Přístupová chodba složí pro odložení techniky využívané na OPS, pro vstup personálu, pro zcela volné odložení zdravotnické obuvi, pro návoz pacientů, pro přístup na sociální zařízení, pro přístup do úklidové místnosti a skladu. Z chodby je přímý vstup do místnosti šatny pro personál – není genderově rozdělena. Dále je z chodby přímý vstup i do místnosti, která má sloužit jako přípravná pro pacienta, ale svým umístěním a rozložením, velikostí je využívána spíše jako sklad materiálu, techniky a vybavení OPS II. Za šatnou jsou umístěny sprchy, nevyužívané, nefunkční, opadaný obklad. V traktu OPS II je umístěna denní místnost, která zároveň slouží jako pracovní sestra a lékařů. Umístěná sedací souprava potažena textilním potahem. Na tuto místnost navazuje umývárna – chirurgická dezinfekce rukou, která má sdružený charakter, slouží i pro ukládání zdravotnického materiálu, techniky, RTG ochranných pomůcek. Na tuto umývárnu navazuje operační sál s jedním operačním stolem. Z OPS je vstup do čistící místnosti – přípravný nástrojů, kde dochází k předsterilizační přípravě a sterilizaci, je zde umístěn i vozík na špinavé prádlo a nádoby na nebezpečný odpad. Zároveň je zde v PVC boxech uložen sterilní materiál připravený pro využití při výkonech na OPS II. V této místnosti dochází ke křížení několika činností, z výše uvedených zjištěných skutečností vyplývá že je zde extrémně porušována zóna pro vymezení ploch pro jednotlivé činnosti, dochází ke křížení septických, aseptických a sterilních podmínek. Místnost je vybavena parním sterilizátorem, myčkou nástrojů, dvou dřezem. V této místnosti dochází i k balení nástrojů ke sterilizaci, jelikož během místního šetření již byly tyto sterilizační obaly naplněny zdravotnickým materiálem určeným ke sterilizaci v přepravním boxu. Z této místnosti je přímý vstup na chodbu. Přes tuto chodbu dochází i k navážení materiálu pro OPS II. Většina podlah a stěn OPS II nezajišťuje bezespárovost, obklady a dlažba již nejsou celistvé. Dveře do těchto prostor nejsou omyvatelné a dezinfikovatelné. Operační sál neumožňuje zajištění bezpečného prostředí jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Úklid a potřebná hygienicko-protiepidemická opatření, která jsou standardem pro operační sály se s přihlédnutím k oboru zpříšňují. Neurochirurgický obor patří do standardu supraseptických sálů, které nevymezuje jen třída filtrační jednotky vzduchotechniky a využívané HEPA filtry, ale i uspořádáním operačních sálů, vytvoření filtrů pro materiál a personál, zajištění dodržování ploch a místností dle prováděné činnosti, rozdělení operačního sálu dle zón čistoty a mnohým dalším. Pro tento operační sál z důvodu jeho uspořádání není možné zajistit supraseptický operační provoz, jako patří do spinální operativy, a to i přes extrémní snahu personálu takový provoz vytvořit.

Operační sál I (dále jen „OPS I“) – umístěn ve 4. NP. Hlavní vstup na sál je zajištěn dveřmi se zvonkem, v den šetření byl volně přístupný, nevyužíván. Vchod je využíván pro návoz materiálu a pacientů. Personální filtr je genderově rozdělen. Vstup je zajištěn s využitím dveří bez kliky z venkovního prostoru. Až za filtrem je pracovní staniční sestry, která je využívána jako šatna, tento stav narušuje vstup do čisté zóny. OPS I má jeden sál s jedním operačním stolem. Přístup na sál je pro pacienta a zaměstnance oddělen. Na sál navazuje přípravná pro pacienty, umývárna k chirurgickému mytí rukou a sklad materiálu. Na sál dále navazuje přípravná materiálu – instrumentaria. Prostor je využíván pro předsterilizační přípravu nástrojů a měla by zde probíhat pouze flash sterilizace. V den šetření byla na sterilizátoru odložena kazeta a nachystané nástroje k setování. Další místnost, která slouží pro OPS I, OPS II a ambulance je místnost přípravy sterilizace, která není propojena s OPS I, ale také není samostatným pracovištěm. Činnosti v ní spojené s přípravou ke sterilizaci vykonávají pracovníci, kteří využívají zázemí a filtr pro OPS I. Tato místnost je propojena prokládacím oknem s místností přípravy nástrojů (navazuje na OPS I). V místnosti dochází k setování a balení všech nástrojů z OPS, přestože poskytovatel má centrální sterilizaci a detašované pracoviště centrální sterilizace. Do místnosti se mohou pracovníci dostat projitím filtrem OPS I a přes veřejnou chodbu. Zaměstnanci se pro přechod nefiltrují, procházejí na pracoviště přímo, a to i ze sálu. Nejsou zde striktně dodržována nastavená opatření k zajištění režimových opatření pro OPS a sterilizaci. Místnost přípravy nástrojů není odloučeným pracovištěm CS. Balené a sterilizované nástroje tak nemají validaci vysterilizovaného nástroje z certifikovaného zařízení CS.

V Olomouci 28. 12. 2021

Mgr. Kateřina Jančová
odborný rada odboru protiepidemického