



## POZNÁMKY:

- K VÝMĚNĚ JE NAVRŽENA PROSKLENÁ STĚNA S DVĚŘMI V CHODBĚ (MÍSTNOST Č.62 A 89), STÁVAJÍCÍ PROSKLENÁ STĚNA MÁ OCELOVÉ–HLINÍKOVÉ RÁMY S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM, DVĚŘNÍ KŘÍDLA JSOU ZASKLENA NEPRŮHLEDNÝM POLYKARBONÁTEM

